


I. Información básica	
Cliente:	
Proveedor:	
Fábrica:	
Nombre del producto:	Gránulos de PVC
Fecha de la inspección:	27.03.2017
Dirección de la inspección:	China Henan Zhengzhou
Persona de contacto:	Miss Li
Teléfono móvil:	



Información de la fábrica:	
1.	Grado de cooperación de la fábrica: ☐ BUENO - suficiente mano de obra para ayudar y cooperar activamente ☒ MEDIO - suficiente mano de obra para ayudar. ☐ Pobre: El personal, el equipo o los documentos no se proporcionaron oportunamente a tiempo.
2.	Número de trabajadores en la fábrica: 500 personas trabajan en la producción; 80 personas son personal de oficina.
3.	Opinión del inspector sobre la fábrica: ☐ Buena - La fábrica está limpia y ordenada. El equipo de pruebas estaba bien ajustado y calibrado. ☒ Regular: La fábrica está bastante bien mantenida y el equipo funciona normalmente. ☐ Insatisfactorio: La fábrica está en malas condiciones y el equipo básico de pruebas no estaba disponible y/o no funcionaba.
4.	La fábrica exporta sus productos principalmente a Corea del sur, Rusia, Francia y otros países.
5.	La fábrica no proporcionó documentos legales para la inspección
6.	¡En la fábrica no se permitió hacer fotos dentro de las instalaciones de producción, ni tampoco en el edificio de oficinas!
7.	La persona de contacto es solo un representante de la empresa que no tiene ninguna relación con la fábrica. ¡Es solo un intermediario!
8.	La fábrica tiene una línea de producción completamente automatizada. Debido a problemas técnicos no fue posible hacer muchas fotos detalladas.
9.	Evaluación global de la fábrica: ☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
10.	Regularidad en la entrega de la producción: 1*40NS / 10 días
11.	La fábrica puede proporcionar su propio informe de pruebas del producto. Es un informe como prueba de organización profesional
12.	La producción de fábrica se destina un 50% para el mercado interno y un 50% para la exportación.



..... OnlogSystem

Reportaje fotográfico:

1. Portafolio de la fábrica:



Vista exterior de la fábrica



Edificio de oficinas de la fábrica



Área de producción de la fábrica



Edificio de oficinas de la fábrica



Oficina del director ejecutivo de la fábrica
(Gerente)



Oficina del departamento de contabilidad

..... OnlogSystem



Oficina del departamento de contabilidad



Oficina del director general de la fábrica

2. Vista exterior de la fábrica:



..... OnlogSystem



..... OnlogSystem



..... OnlogSystem



..... OnlogSystem



..... OnlogSystem



Producción



Almacén



Almacén



Almacén

..... OnlogSystem



Almacén



Almacén



Almacén



Almacén

3. Intermediarios:



Gerente de comercio exterior de la empresa: Sr.
Zhao



Gerente de comercio exterior de la empresa:
Srta. Li

4. Foto del producto:

	
Muestra del producto	

Comentarios adicionales:

Durante la inspección, a nuestro empleado solo lo acompañaron dos personas o empleados de la empresa. ¡Fue imposible comunicarse con alguno de los representantes o empleados de la fábrica! Los representantes de la compañía hicieron todo lo posible para conspirar y minimizar cualquier contacto directo con la fábrica.

La impresión general de la fábrica es positiva, ya que se observa un ritmo constante y eficiente de trabajo, reflejado en la fila de vehículos que esperan para retirar los productos fabricados.

Lamentablemente, tanto la fábrica como la empresa en sí no facilitaron los documentos reglamentarios necesarios al momento de la inspección; sin embargo, gracias a la recopilación de información de diversas fuentes públicas, hemos podido recabar la siguiente información:

Sobre La Fábrica (...):

Número de registro:

Representante legal:

N.º de licencia:

Fecha de fundación: 30.04.2001

Tipo de empresa: Sociedad anónima de responsabilidad limitada (privada)

Dirección de la empresa:

Campo de actividad: Soda cáustica, hidrógeno, parafinas cloradas, ácido cloroacético, cloruro de aluminio polivinílico, producción de prueba de sulfato de magnesio (válida hasta el 01.12.2016), ventas.

Estado del registro: activo

Capital social: 46 780 000 RMB

Autoridad de registro:

Periodo de validez de la licencia: 30.04.2001 - 29.04.2024